



Lento, Nevada ja Perfect-peilien asennus



Kuva 1 Lento- peilin taustapuolelta.



Kuva 2 (Fig.2)

Peilin kytkeminen 230 VAC, 50Hz sähköverkkoon

- 1- 230VAC/50 Hz syöttöjohto seinästä
- 2- Kumiiviste asennetaan syöttöjohdon 1 päälle
- L- Musta tai ruskea vaihejohto
- N- Sininen nollajohto
- 3- Peilistä tuleva johto, jossa tiivistetty kytkentärasia

